

Alerta de Seguridad 0017

Catéteres monoagujas para hemodiálisis.

Código de Reporte: 0017

Febrero, 1997

Equipo Médico: Catéteres monoagujas para hemodiálisis (10-748) conocidos como Agujas de fístula .

Fabricante: Procedente de República Popular China.

Problema:

Estas agujas al ser implantadas en los pacientes provoca gran resistencia al puncionar el vaso, lacerándolo en varios casos. Al retirar la aguja, se produce como consecuencia una hemostasia deficiente. Una vez colocada en la arteria no da el flujo adecuado en la máquina, colapsándose en su extremo distal. Este incidente trae como consecuencia peligro para la vida e intervención quirúrgica y/o médica para evitar daños permanentes a los pacientes.

Acciones:

En caso de tener existencias del producto en cuestión observar el máximo de precaución al aplicarlo al paciente.
No importar este tipo de agujas.

Fuente de Información: SNS

Distribuidas: Coordinadores de Seguridad, Jefe de Servicio de Nefrología Enfermería.

El Centro de Control Estatal de Equipos Médicos mediante el Programa de Reporte Usuario REM tiene la función de monitorear los eventos adversos relacionados con equipos médicos.

Centro de Control Estatal de Equipos Médicos CCEEM.

Calle 4 No. 455 (altos) e/ 19 y 21. Plaza de la Revolución.
Ciudad de La Habana. C.P. 10400

Teléfono: Línea Caliente (Directo):835-3889 y Pizarra: 832-5072 y 832-7217

E-Mail: rem@cceem.sld.cu

Fax: 638-1930

Aprobado por:



Ing. Dulce Ma. Martinez Pereira Directora