

## ***Alerta de Seguridad 0099***

### ***Sistemas de Monitoreo, Fisiológicos, para Cuidados Intensivos***

**Código de Reporte: 0099**

**Agosto, 2004**

**Equipo Médico:** Sistemas de Monitoreo, Fisiológicos, para Cuidados Intensivos [12-647] conocido como Monitores Compactos S/5: (1) Anestesia, (2) Cuidados Intensivos, Identificados como: Unidades con (1) Versión "A" de la fuente de energía (2) Versión del Software a la Rev 1.5 para la tarjeta de mando de la Unidad de Energía.

**Fabricante:** Datex-Ohmeda

**Problema:**

La ECRI ha recibido varios reportes de problemas relacionados con la fuente de energía en equipos S/5 de la Datex-Ohmeda (Monitores de Anestesia y Cuidados Intensivos) Cuando ese problema ocurre, la fuente de energía del monitor deja de funcionar durante la operación, el monitor puede que no se encienda y retorne a la condición inicial (reset) sin ninguna advertencia.

**Acciones:**

1. Identifique si en su Institución tiene alguno de estos monitores y planifique su actualización y mantenimiento con el fabricante o distribuidor de la Datex-Ohmeda.
2. La ECRI considera que la fuente de energía descrita anteriormente puede ser peligrosa y cree que todos los usuarios deben recibir por parte de la Datex-Ohmeda la reparación o repuestos gratuito.

**Fuente de Información:** ECRI ( Emergency Care Research Institute ) de Estados Unidos .

**Distribuidas:** Coordinadores de Seguridad, Personal médico especializado, Enfermería.

**El Centro de Control Estatal de Equipos Médicos mediante el Programa de Reporte Usuario REM tiene la función de monitorear los eventos adversos relacionados con equipos médicos.**

***Centro de Control Estatal de Equipos Médicos CCEEM.***

Calle 4 No. 455 (altos) e/ 19 y 21. Plaza de la Revolución.  
Ciudad de La Habana. C.P. 10400

**Teléfono:** Línea Caliente (Directo):835-3889 y Pizarra: 832-5072 y 832-7217

**E-Mail:** [rem@cceem.sld.cu](mailto:rem@cceem.sld.cu)

**Fax:** 638-1930

Aprobado por:



Ing. Dulce Ma. Martinez Pereira  
Directora